



Via Pedrotti, 5-10152 TORINO
tel. 011/2442500-fax 011/2442297



FISTel – CISL
Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni

Via M. Cristina 50 –10125 TORINO
tel. 011/6520011-fax 011/6520567

Torino, 28 marzo 2014

Via Isonzo: esiti rilievi microclima

Nel mese di gennaio u.s. l'Azienda ha avviato le misurazioni del **microclima** e della **portata dell'aria** nello stabile di Via Isonzo, come richiesto dalle Rls.

Dall'analisi dei rilievi effettuati in numerose stanze di 2°, 3° e 4° piano, è emerso **che i valori di PMV e PPD rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente.**

Tali valori sono gli indici che, attraverso formule riportate nella **norma UNI-EN-ISO 7730** e tenendo conto dei parametri ambientali, della tipologia di attività, dell'affaticamento muscolare proprio dell'attività e dell'abbigliamento standard previsto dalla stagionalità, calcolano il valore medio dei voti di un gruppo di persone su una scala di sensazione termica di 7 punti (**PMV**) e la percentuale di persone, in un gruppo numeroso, che saranno termicamente insoddisfatte (**PPD**). Le misurazioni hanno evidenziato che i valori si attestano all'interno degli standard previsti.

In qualche caso si è rilevato che i valori della **temperatura** si discostano di poco dai limiti stagionali previsti (temperatura ambiente tra i 20 e i 22° C); e così anche quelli **dell'umidità**, leggermente più bassa del valore ottimale (35%), cosa che potrebbe contribuire ad aumentare la sensazione di **secchezza dell'aria**. A questo proposito, **l'Azienda si è impegnata affinché, attraverso regolazioni puntuali, si possa arrivare alla situazione ottimale.**

Non sono stati invece rilevati fenomeni significativi di **correnti d'aria** in nessuna zona del palazzo. Ciò detto, numerose restano le segnalazioni da parte di alcuni lavoratori, segnalazioni spesso di segno contrapposto (troppo caldo, troppo freddo) e che necessariamente passano per la **percezione soggettiva** del singolo lavoratore. Si precisa che quello presente nello stabile è un **impianto a compensazione** e che le continue regolazioni manuali possono in qualche caso aumentare la sensazione di correnti d'aria, specie laddove la regolazione non fosse graduale e così "costringesse" l'impianto a variazioni repentine dei livelli di temperatura.

Al piano terra, pur non essendo presenti nemmeno qui correnti d'aria di rilievo, il problema degli **spifferi** alle finestre crea oggettivo disagio, specie per le postazioni più vicine, e sono allo studio le possibili soluzioni.

Questi, in sintesi, gli esiti delle misurazioni effettuate. È possibile, in qualsiasi momento, prendere visione della relazione sui rilievi microclimatici redatta dalla Funzione Aziendale competente, rivolgendosi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Invitiamo tutti i lavoratori a segnalare eventuali ulteriori criticità alle Rls, a disposizione per i chiarimenti del caso.

RLS e CPSST Slc-Cgil e Fistel-Cisl Telecom Italia Piemonte