



Via Pedrotti, 5 – 10152 TO  
tel. 0112442500  
fax 0112442297



Via M. Cristina, 50 – 10125 TO  
tel. 0116520011  
fax 0116520567



Via Alessandria, 21 – 10152 TO  
tel. 011232188  
fax 011233554

Torino, 11 febbraio 2014

## AMBIENTE e SICUREZZA: Via Isonzo

In seguito al completamento della fase di trasloco di tutto il Caring nello stabile di via Isonzo si sono tenuti, congiuntamente con l'azienda, i sopralluoghi previsti.

In quella sede abbiamo avuto modo di ribadire alcune criticità che già erano emerse e che, in taluni casi, ancora non avevano trovato soluzione adeguata.

In seguito alle diverse segnalazioni, in particolare:

- è stato posizionato lo **scivolo** per facilitare l'ingresso ai lavoratori disabili dall'entrata principale di via Isonzo (precedentemente il percorso previsto era quello che attraversava il cortile);
- è stata collocata la **striscia di sicurezza** per ipovedenti al piano terra (a breve sarà sostituita con quella che segnala il pericolo, come normativamente previsto) in corrispondenza della scala che conduce al piano interrato ed è stata prevista la realizzazione entro il mese di febbraio di un **percorso ad hoc** che raccordi l'ingresso con il luogo di lavoro, gli ascensori, il refettorio e i servizi igienici;
- è tuttora in corso una verifica sul funzionamento dell'impianto di aspirazione della **saletta fumatori** del 4° piano, al fine di valutarne l'efficacia relativamente al numero di fumatori attualmente ammesso;
- in parziale accoglimento delle richieste dei lavoratori e in considerazione del numero di persone presenti contemporaneamente nel modulo, pur precisando che attualmente gli spazi rispondono agli standard di legge, l'Azienda ha convenuto di ampliare la **stanza 402** (4° piano), in modo da consentire una maggiore separazione delle file di tavoli e aumentare lo spazio a disposizione di ogni occupante;
- è stato richiesto di dotare le **sale ristoro** del 4° piano di forni a microonde, già disponibili nella sede di via Mercantini, e non traslocati;
- in considerazione all'elevato numero di persone (il doppio rispetto al passato) occupate nello stabile, è stata richiesta una valutazione rispetto al numero di passaggi o al tempo necessario al fine di garantire il livello di **pulizia** previsto;

- a seguito delle segnalazioni sugli spifferi avvertiti dai lavoratori in diverse sale, sono stati effettuati i rilievi sul **microclima** per l'intero stabile, relativamente alla velocità e all'umidità dell'aria: gli esiti saranno resi noti quanto prima;
- è stata nuovamente richiesta l'**eliminazione** del **doppio segnale acustico** (ambito 187) che segnala l'arrivo della chiamata, in precedenza assente. In tal senso è stato preso l'impegno di una verifica con la Linea;
- è stata ottenuta infine la presenza di un referente SPPA nello stabile per due giorni alla settimana, cosa che valutiamo positivamente, specie in relazione alla tempestività degli interventi.

Alcune delle problematiche segnalate, come detto, hanno trovato soluzione positiva. È nostra cura, ora, e nostro preciso impegno monitorare e sollecitare una risposta a quelle ad oggi rimaste in sospeso.

Per quanto sopra esposto e in ottemperanza alle norme in materia, invitiamo comunque tutti i lavoratori a segnalare tempestivamente al **preposto** e alle **RLS** altre eventuali criticità riscontrate.

**RLS e componenti sindacali CPSST Piemonte Telecom Italia**